

---

W211/R230 ABS/SBC TOOL

(Repair Code **C249F**)

WWW.SUNLCAR.COM

---

## 1.概述


Mercedes Benz 车系中 W211 和 R230 车型的 ABS\SBC 系统,如果用 DAS 测试,检测故障提示如下

中文提示: 编码 C249F,控制单元 A7/3n1(SBC 控制模块), 内部故障


英文提示: CODE C249F, OPERATING TIME OF COMPONENT A7/3 IS EXCEEDED (SBC HYDRAULIC UNIT)


以上提示表示控制单元内部故障,必须更换新的 SBC 控制模块,使用 W211/R230 TOOL 可以轻松修复,无需更换新的控制模块。

## 2. 图示



## 3. 检测图示





#### 4. Mercedes Sensotronic brake-by-wire SBC system



## 5. 设备介绍



---

## 6.特征说明

支持型号列表:

BOSCH NR: 0 265 960 012

BOSCH NR: 0 265 960 013

BOSCH NR: 0 265 960 015

BOSCH NR: 0 265 960 018

BOSCH NR: 0 265 960 019

BOSCH NR: 0 265 960 020

BOSCH NR: 0 265 960 023

BOSCH NR: 0 265 960 025

BOSCH NR: 0 265 960 028

特点:

- 1, 使用电池, 无需外部供电。
- 2, 液晶屏幕提示, 操作简单
- 3, 高效修复, 3 秒即可修复成功。
- 4, 无风险; 具有安全提示, 可提示版本号码, 提示修复是否成功。